

## Takaisinveto

Arvoisa asiakas,

jatkuvista laadunvarmistustoimenpiteistämme huolimatta olemme todenneet jälkikäteen puutteita tuotteessamme 176570: WiFi-ulkopistorasia.

Rungossa on todettu olevan säröjä yksittäistapauksissa. Ulkona kosteissa olosuhteissa käytettäessä tämä voi merkitä sähköiskuna ilmenevää turvallisuusriskiä.

Takaisinveto koskee paraikaa valmistuserää numero F1004344. Varotoimenpiteenä kehotamme kaikkia asiakkaita tarkastamaan kuitenkin myös muista valmistuseristä peräisin olevat tuotteet ja palauttamaan ne tarpeen vaatiessa.

**Varmistakaa ehdottomasti ennen tuotteen irrottamista ja tarkastamista, ettei tuotteessa ole jännitettä samalla, kun kytkette vastaavan kodin sulakkeen etukäteen irti. Tämä on välttämätöntä sähköiskun estämiseksi siinä tapauksessa, että tuote on vahingoittunut.**

Tarkastakaa tuotteenne huolellisesti säröjen tai vaurioiden varalta ja lähettäkää mainitusta valmistuserästä peräisin oleva tuote joka tapauksessa takaisin meille.

Mikäli Teillä sattuu olemaan toisesta valmistuserästä peräisin oleva tuote ja havaitsette siinä olevan vikoja tai olette epävarma asiasta, voitte palauttaa myös sen.

Tuotetta, jossa ei ole silmiinpistäviä vikoja, voidaan käyttää edelleen huoletta.

Valmistuserän numeron löydätte oikealta ylhäältä tuotteen tyyppikilvestä sekä myös pakkauksen taustapuolelta.



Voitte palauttaa tuotteen myyjällemme, tai mikäli Teillä on kysyttävää, voitte ottaa suoraan yhteyttä Palvelu- ja palautuskeskukseemme seuraavaan puhelinnumeroon:

+49 / (0)90 91 / 5 02 – 356.

**Ma – To:** kello 9:00 – 17:00

**Pe:** kello 9:00 – 15:00

tai sähköpostitse osoitteella: [service-retouren-center@hama.de](mailto:service-retouren-center@hama.de)

Pahoitlemme aiheutunutta vaivaa.

Ihre Hama GmbH & Co KG